



Thoune, le 26 mai 2023

Rapport de l'inspection annuelle – Place de jeux du Quai Bussien

Madame, Monsieur,

Nous nous référons au contrôle de service annuel du 24 mai 2023 selon le contrat d'entretien du 12 juillet 2012 et nous vous informons comme suit:

Remarques place de jeux

Etat général	:	bien
Panneau indicateur	:	existant
Particuliers	:	accès possible avec Iveco sans remorque
Dangers spéciaux	:	accès au lac
Clôture	:	pas existante
Remarque concernant le sol coulé :		Remarque concernant la norme
		<ul style="list-style-type: none">• Aucune information ne peut être donnée concernant le respect de l'amortissement de chutes du sol coulé pour la hauteur de chute existante du jeu<ul style="list-style-type: none">○ Pour s'en assurer, une mesure appropriée de la valeur HIC devrait être effectuée par une société de test externe sur place• La protection contre les chutes a partiellement de grands joints
Service exécuté par	:	Pius Wenger, David Kenison



Combinaison de jeux Epalinges

Etat général	:	devient vieux
		Remarques
		<ul style="list-style-type: none">• Le palier du balcon commence à pourrir• Les paliers et la paroi de la maisonnette de jeux a été brûlée
Fabricant	:	Fuchs Thun AG
Année de l'installation	:	2014
		Remarque
Appréciation du jeu	:	selon norme de sécurité européenne EN 1176 :2008
Durée de fonctionnement	:	4 à 5 années
Protection contre les chutes	:	bien
		<ul style="list-style-type: none">• Il y a partiellement de grands joints
Espace de chute	:	bien
Mesures nécessaires	:	le palier du balcon doit éventuellement être remplacé lors du service 2024

Balançoire double en bois équarri

Etat général	:	bien
Fabricant	:	Fuchs Thun AG
Année de l'installation	:	2014
Appréciation du jeu	:	selon norme de sécurité européenne EN 1176 :2008
Durée de fonctionnement	:	4 à 5 années
Protection contre les chutes	:	bien
Espace de chute	:	bien
Mesures nécessaires	:	la poutre horizontale doit éventuellement être remplacée lors du service 2024

Jeu sur ressort Poisson

Etat général	:	bien
Fabricant	:	Fuchs Thun AG/ABC-Team Spielplatzgeräte GmbH
Année de l'installation	:	2014
		Remarque
		<ul style="list-style-type: none">• Le siège a été remplacé en 2020
Appréciation du jeu	:	selon norme de sécurité européenne EN 1176 :2008
Durée de fonctionnement	:	4 à 5 années
Protection contre les chutes	:	bien
Espace de chute	:	bien
Mesures nécessaires	:	aucunes pour le moment

Fuchs Thun AG

Spielplatzgeräte/Jeux de plein air



Fuchs Thun AG

Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
033 334 30 00

Conseil et vente Suisse romande
079 314 64 50

www.fuchsthun.ch / info@fuchsthun.ch

Jeu sur ressort Grenouille

Etat général	:	bien
Fabricant	:	Fuchs Thun AG/ABC-Team Spielplatzgeräte GmbH
Année de l'installation	:	2014
Appréciation du jeu	:	selon norme de sécurité européenne EN 1176 :2008
Durée de fonctionnement	:	4 à 5 années
Protection contre les chutes	:	bien
Espace de chute	:	bien
Mesures nécessaires	:	aucunes pour le moment

Travaux exécutés	:	service annuel
Matériel	:	selon notre facture

Il est évident que nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments les meilleurs.

Fuchs Thun AG

Mathias Kratzer

Facture annuelle